

СОГЛАСОВАНО:
Уполномоченной коллективом
ОГБПОУ «ДМК»
Чуканова З.Г

Чуканова З.Г.
«23» 12 2020 г

ПРИНЯТО:
Решением Общего собрания
работников
ОГБПОУ «ДМК»
Протокол № 01

От «23» 12 2020 г

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № 241
от «24» 12 2020 г
Директор ОГБПОУ «ДМК»



ИНСТРУКЦИЯ № X-10 по охране труда при резке стекла

1. Общие требования безопасности

1.1 К работе при резке стекла допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте.

1.2 При выполнении резки стекла необходимо строго придерживаться правил техники безопасности.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 Перед началом резки стекла необходимо надеть средства индивидуальной защиты (фартук из плотной ткани, защитные очки, перчатки), проверить исправность режущего инструмента.

2.2 Убедиться в отсутствии посторонних предметов на рабочем столе, где будет производиться резка стекла.

3. Требования безопасности во время работы

3.1 Переносить стекла к месту установки только в рукавицах.

3.2 Не ставить стекла в проходах. Листы устанавливаются под углом 10-15 градусов, расстояние между стеклами не менее 200 мм. Край стекла не должен выступать за габариты общей массы стекла, т.к. стекло может разбиться или нанести порез тела работника.

3.3 Резку стекла производить только на столе, обтянутом сукном или войлоком.

3.4 Резку стекла производить исправным алмазным инструментом или стеклорезом.

3.5 Резку стекла, доставленного с мороза, производить только после отогревания.

3.6 При резке стекла зачистить острые кромки.

3.7. Не производить одновременно съем с резного стола нескольких листов разных размеров.

3.8 Размеры листов стекла, снимаемых с резного стола не должны превышать 1,2 x 1,6 м.

3.9 При переноске, перестановки, транспортировки стекла пользоваться рукавицами.

3.10 Отходы стекла, не пригодные для дальнейшего использования, осколки, мелкий бой осторожно сбрасывать в специальные металлические ящики. Утрамбовку боя отходов стекла производить деревянным молотком в защитных очках.

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1 В случае возникновения или тушения пламени, необходимо использовать огнетушитель, находящийся поблизости.

4.2 О каждом несчастном случае, произошедшем вовремя резки стекла, необходимо сообщить своему непосредственному руководителю.

4.3 Работник должен оказать пострадавшему первую доврачебную помощь и вызвать скорую помощь.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1 Вынести бой стекла в специально отведенные места.

5.2 Очистить рабочее место от обрезков стекла, стеклянной пыли и мусора.

5.3 Убрать инструмент, шаблоны в специально отведенное место.